



Директор ГБПОУ СРКВТ и Э  
Быков А.В.  
« 15 » августа 20 19 г.

Анкета  
к паспорту доступности ОСИ  
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
«Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники»

**1. Основные сведения об объекте**

Наименование объекта	учебное здание ГБПОУ СРКВТ и Э
Фактический адрес	355042 Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 66
Телефон	Приемная директора 8 (865) 77-61-44, E-mail: college_2005@mail.ru
Ведомственная принадлежность	Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Вид деятельности	Образование
Форма собственности объекта	Форма собственности - государственная Основание для пользования объектом - оперативное управление Территориальная принадлежность - региональная
Объем предоставляемых услуг	689 чел./день, вместимость – 689 человек
Размещение объекта	4 этажа, на которых оказываются образовательные услуги – кирпичное здание, лестницы железобетонные, несущие конструкции: фундамент, несущие стены, плиты перекрытия
Количество и назначение входов	1 основной вход, 3 - запасных
Год постройки	1986г.
Год последнего капитального ремонта	2018г

## 2. Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта	200 м.
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	<p>Транспорт:  <b>остановка «ТЦ Космос»</b>  -маршрутное такси – 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30, 32, 35, 40, 43, 44, 45, 88, 120,  -автобусы – 4, 12, 13, 14, 20, 32А,  <b>остановка «Сигнал»</b>  - маршрутные такси - 3, 15, 35</p>
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	есть
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет
Регулируемые переходы	есть
Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет
Внеуличные переходы с пандусом	нет
Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения	есть
Лестницы на пути движения	нет
Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Съезды с уклоном более 10%(ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8%(нормативные)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8%(ненормативные)	нет
Бордюры на пересечении путей движения транспортным проездом более 4 см	есть

### 3. Состояние доступности объекта

Наименование элементов объектов	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
ширина прохода, калитки	1,45 м.	-	-	0,9 м и более	не менее 0,8 м, допустимый проход	К, О, С, Г
информация об объекте	нет	-	-	имеется	допустимо отсутствие	К, О, С, Г
<b>Автостоянка для посетителей (при наличии)</b>						
расстояние до входа в здание	нет	-	-	50м и менее	не более 250м	К, О, Г
количество машино-мест для инвалидов	нет	-	-	5% и более	допустимо отсутствие	К, О, Г
габариты машино-места для инвалидов (ширина)	нет	-	-	3,5м и более	стандартное (2х5,0 м) или отсутствует	К
габариты машино-места для инвалидов (глубина)	нет	-	-	5,0м и более		К
<b>Путь к входу к зданию (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
ширина тротуара (пути движения)	3,80 м	-	-	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
указатели направления движения	нет	-	-	имеются	допустимо отсутствие	К, Г
ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет	-	-	имеется	допустимо отсутствие	С
места отдыха	нет	-	-	имеются	допустимо отсутствие	К, О
<b>Открытая лестница(лестница на рельефе территории):</b>						
открытая лестница	нет	-	-	-	-	-

поручни Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45м	нет	-	-	как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1м	допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет	-	-	за 0,6 м до марша	допустимо отсутствие, несоответствие	С
контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет	-	-	есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	отсутствие, несоответствие	С
<b>Пандус на рельефе</b>						
высота подъема одного марша(наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет	-	-	0,8 м и менее	не учитывается	К
уклон Формула расчета уклона пандуса $v\% = (H : L) \times 100\%$	нет	-	-	8 % и менее для подъема до 0,2м - до 10%	не более 16,5% на высоту до 0,45 м не более 20%	К
<b>поручни с двух сторон требуются</b> при подъеме более 0,15 м	нет	-	-	наличие	отсутствие, несоответствие	К
на высоте (нижний поручень)	нет	-	-	0,7 – 0,9 м	отсутствие, несоответствие	К
на высоте (верхний поручень)	нет	-	-	0,8-1,0 м		О
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
высота площадки справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе: - при высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе; - при высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать; - лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
габариты площадки (ширина) <b>с пандусом</b>	14,2 м.	-	-	1,5 м и более при автоматических дверях не менее	не менее 1,2 м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К

				1,2 м		
габариты площадки (глубина) <b>с пандусом</b>	12,4 м	-	-	1,8 м и более, не менее 1,2 м и при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
габариты площадки(ширина) <b>без пандуса</b>	11,8 м	-	-	не менее 1,5 м	не менее ширины входной двери	О, С, Г
габариты площадки (глубина) <b>без пандуса</b>	4,3 м	-	-	не менее 1,5 при автоматических дверях не менее 1,2 м	не учитывается	О, С, Г
поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет	-	-	есть при высоте более 0,45 м	допустимо отсутствие	О, С, Г
навес	нет	-	-	наличие	допустимо отсутствие	К, О, С, Г
информация об объекте (сфера оказываемых услуг, знак доступности объекта для инвалидов)	имеется	-	-	наличие	допустимо отсутствие	Г, С
<b>Лестница наружная</b>						
лестница наружная	отсутствие					
тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	нет	-	-	имеется	допустимо отсутствие, несоответствие	С
маркировка ступеней	нет	-	-	имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	допустимо отсутствие, несоответствие	С

поручни с двух сторон	нет	-	-	как минимум с одной стороны допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45м	допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5 м	О, С
на высоте	нет	-	-	0,8-1,1м	допустимо несоответствие	О, С
завершение поручней за пределами марша	нет	-	-	наличие	допустимо отсутствие	О, С
нетравмирующие окончания	нет	-	-	наличие	допустимо отсутствие	О, С
<b>Пандус наружный</b>						
уклон пандуса $V\%=(H:L) \times 100\%$	соответствие ГОСТу	-	-	8% и менее	не более 16,5% (9 <sup>п</sup> )	К
ширина марша (в чистоте, между поручнями)	0,9м	-	-	0,9м и более	не менее 0,85м	К
высота подъема одного марша(максимальная)	0,56м	-	-	0,8 м и менее	не ограничена	К
<b>Разворотные площадки (указываются габариты наименьшей)</b>						
при въезде на пандус, длина	1,55м	-	-	1,2 м и более	не менее 1,0м	К
при въезде на пандус, ширина	0,9м	-	-	1,2м и более	менее 1,0м	К
промежуточная прямая, длина	4,55	-	-	1,2м и более	допустимо отсутствие	К
промежуточная прямая, ширина	0,9м	-	-	0,9м и более	допустимо отсутствие	К
промежуточная с поворотом направления движения, длина	нет	-	-	1,2 м и более	не менее 1,0м (допустима не горизонтальная)	К
промежуточная с поворотом направления движения, ширина	нет	-	-	1,2м и более	при повороте на 90* не менее 1,0м	К

поручни с двух сторон:	есть	-	-	наличие	отсутствие, несоответствие	К
на высоте (нижний поручень)	0,65м	-	-	0,7-0,9м	отсутствие, несоответствие	К
на высоте (верхний поручень)	0,81м	-	-	0,8-1,0м	отсутствие, несоответствие	О
горизонтальные завершения поручней	есть	-	-	имеются	допустимо отсутствие	К
нетравмирующие окончания	есть	-	-	имеются	допустимо отсутствие	К,О
нескользкое покрытие(при намокании)	есть	-	-	наличие	допустимо отсутствие	К
<b>Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не уровня земли)</b>						
наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не уровня земли)	нет	не требуется	-	наличие при необходимости	мобильный подъемник при необходимости	К
звуковой маяк у входа	нет	установить	-	имеется	допустимо отсутствие	С
<b>Тамбур</b>						
глубина	2,3м	-	-	1,5м и более, при автоматических дверях допустимо 1,5 м	менее 1,5м	К
ширина	8,8м	-	-	2,0м и более при автоматических дверях допустимо не менее 2,0м	менее 2,0м	К
двери распашные	имеется	-	-	имеется	допустимо отсутствие	К, О
двери автоматические	нет	-	-	имеется	допустимо отсутствие	К, О
ширина дверного проема в свету	0,9м	-	-	0,85м и более	не менее 0,8м	К, О
высота порога наружного, внутреннего	0,14м 0,04м	-	-	0,025м и менее	более 0,025м	К
<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>						

маркировка ступеней	есть	-	-	имеется на проступи	отсутствие, несоответствие	С
поручни с двух сторон:	нет	-	-	имеются как минимум с одной стороны	допустимо отсутствие	О, С
на высоте	нет	-	-	0,8-1,1м	допустимо отсутствие, несоответствие	О,С
горизонтальные завершения поручня	нет	-	-	имеются	допустимо отсутствие, несоответствие	О,С
нетравмирующие окончания	нет	-	-	имеются	допустимо отсутствие, несоответствие	О,С
<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>						
ширина марша	нет	-	-	0,9м и более	не менее 0,85 м	К
уклон	нет	-	-	8% и менее	не более 20%	К
разворотные площадки внизу,верху (длина)	нет	-	-	1,2 м и более	менее 1,0м	К
разворотные площадки внизу,верху (ширина)	нет	-	-	1,2 м и более	менее 1,0м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
на высоте (нижний поручень)	нет	-	-	0,7 -0,75м	допустимо отсутствие, несоответствие	К
на высоте (верхний поручень)	нет	-	-	0,8-1,0м	допустимо отсутствие, несоответствие	К,О
горизонтальные завершения поручней	нет	-	-	имеется	допустимо отсутствие	К
<b>Пандус переносной</b>	нет	-	-	-	наличие	К
<b>Подъемник для инвалидов</b>						
стационарный	нет	-	-	наличие	-	К
мобильный	есть	-	-	-	наличие	К
<b>Коридоры/холлы</b>						
ширина полосы движения (с учетом мебели и	3.0м	-	-	1,2м и более, допустимы	не менее 0,9м, допустимы сужения до	К

оборудования)				сужения до 0,8м	0,8м	
разворотные площадки, глубина	6.3м	-	-	1,2м и более	менее 1,2м	К
разворотные площадки, ширина	5,6м	-	-	1,2м и менее	менее 1,2м	К
указатели направления движения, входа, выхода	есть	-	-	имеются	допустимо отсутствие	К, Г
пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет	установить	-	имеются	допустимо отсутствие	К, Г
речевые информаторы и маяки	есть	-	-	имеются	допустимо отсутствие	С
экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	есть	-	-	имеются	допустимо отсутствие	Г
аудиовизуальные информационные справочные системы	нет	установить	-	имеются	допустимо отсутствие	Г
тактильная схема	нет	установить	-	имеются	допустимо отсутствие	С
<b>Место отдыха и ожидания:</b>						
места для сидения на каждом этаже	нет	-	-	наличие	допустимо отсутствие	О, С, Г
зона для коляски на каждом этаже	нет	-	-	наличие	допустимо отсутствие	К
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>						
контрастная маркировка ступеней	есть	-	-	есть на проступи	отсутствует или не соответствует	С
поручни с двух сторон на лестнице	нет	-	-	есть как минимум с одной стороны	отсутствует, не соответствует. допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О, С
горизонтальные завершения поручней	нет	-	-	имеются	отсутствуют	О, С

<b>Пандус внутренний на этаже</b>						
ширина марша	нет	-	-	0,9м и более	не менее 0,85м	К
уклон пандуса в%=(h:l)x100%	нет	-	-	8% и менее	не более 16,5м	К
разворотные площадки внизу, вверху(длина)	нет	-	-	1,2м и более	не менее 1,0м	К
разворотные площадки внизу, вверху(ширина)	нет	-	-	1,2м и более	не менее 1,0м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
на высоте (нижний поручень)	нет	-	-	0,7 - 0,9м	отсутствие или несоответствие	К
на высоте (верхний поручень)	нет	-	-	0,85 - 1,0м	отсутствие или несоответствие	О
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
маркировка ступеней	есть	-	-	есть на проступи	отсутствие или несоответствие	С
поручни с двух сторон: на высоте 0,8 -0,1 м	с одной стороны 1м	-	-	как минимум с одной стороны	отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С
горизонтальные завершения	есть	-	-	имеется	допустимо отсутствие	О, С
нетравмирующие окончания	есть	-	-	имеется	допустимо отсутствие	О,С
указатели номера этажа на поручне тактильные	есть	-	-	имеется	допустимо отсутствие	С
<b>Лифт пассажирский-</b>						
<b>кабина:</b>	нет	-	-			
длина	нет	-	-	1,25 и более	не менее 1,25м	К
ширина	нет	-	-	1,1м и более	не менее 1,0м	К
ширина дверного проема	нет	-	-	0,8м и более	не менее 0,75м	К
поручни	нет	-	-	имеется	допустимо отсутствие	О
световая информация	нет	-	-	имеется	допустимо отсутствие	Г
звуковая информация	нет	-	-	имеется	допустимо отсутствие	С
знак доступности	нет	-	-	наличие	допустимо отсутствие	К
указатели номера этажа	нет	-	-	наличие	допустимо отсутствие	К, Г

напротив лифта						
<b>Обслуживание в кабинете</b>						
ширина проема двери в свету	0,9м	-	-	0,8м и более	не менее 0,75м	К
высота порога	0,05м	-	-	0,025м и менее	более 0,025м	К
информация тактильная о назначении кабинета	нет	установить	-	на стене рядом с дверью	на двери или отсутствует	С
информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть	-	-	на стене рядом с дверью	допустимо отсутствие	К,О,С,Г
размещение на высоте	1,6м	-	-	1,8м и менее	не учитывается	К
высота прописных букв	0,01м	-	-	0,016м и более	не учитывается	С
зона для кресла-коляски	нет	-	-	не менее 1,2 х 0,9м	не менее 1,1х0,8м	К
<b>Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)</b>						
доля мест для колясочников от общего числа мест	2,% и более	-	-	2,% и более	не менее одного места	К
ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2м и более	-	-	1,2м и более	не менее 0,9м	К
доля мест для лиц с нарушением слуха	2% и более	-	-	2% и более	не учитывается	Г
<b>Санузел для инвалидов</b>	есть	-	-	имеется	имеется	
знак доступности помещения	есть	-	-	имеется	допустимо отсутствие	К
тактильная маркировка	нет	-	-	имеется	допустимо отсутствие	С
ширина дверного проема	1м	-	-	0,8м и более	не менее 0,75м	К
<b>Раковина:</b>	имеется	-	-			
зона у раковины (глубина)	2,1м	-	-	1,2м и более	не менее 0,8м х 1,2м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
зона у раковины (ширина)	2,7м	-	-	0,8м и более		К
высота раковины	0,8м	-	-	0,8-0.9м	не более 0,9м	К

опорный поручень	нет	-	-	наличие	допустимо отсутствие	О
------------------	-----	---	---	---------	----------------------	---

## Выводы

Обследовав объект на предмет доступности для маломобильных групп населения и изучив его технические характеристики комиссия пришла к выводу, что исследуемый объект доступен частично всем категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Председатель комиссии

*Подпись*

заместитель директора по УПР – Терентенко Н.Г.

\_\_\_\_\_

Члены рабочей группы:

начальник службы безопасности - Бездетный С.П.

\_\_\_\_\_

заведующий хозяйством - Демьяненко А.В.

\_\_\_\_\_

специалист по охране труда - Пустоселова В.С.

\_\_\_\_\_

заведующий учебной частью - Григель М.А.

\_\_\_\_\_

заведующий методическим кабинетом - Антюфеева Л.П.

\_\_\_\_\_

методист - Маловичко Г.В.

\_\_\_\_\_

руководитель КЦИ и ДО - Семина Л.Ю.

\_\_\_\_\_

методист КЦИ и ДО - Зурман М.А.

\_\_\_\_\_

социальный педагог КЦИ и ДО - Постников А.А.

\_\_\_\_\_